


Eau potable : aspects qualitatifs et quantitatifs



Planche n° 7



Bassin du Lot Amont en Lozère, communes en régie :
 bonne qualité bactériologique atteinte sur certains secteurs
 persistance de pollutions bactériologiques fréquentes à chroniques sur de nombreuses unités



Légende :

- Cours d'eau Lot et Colagne
- Limite de bassin versant
- Principales agglomérations
- Limite de département / région

